

3D4Care - Descriptif du processus de fabrication de visières pour soignants

Consortium 3D4Care – plus d'infos sur <http://3d4care.org> – version 2.0 du 29 Mars 2020 – Bon pour diffusion

1. Impression 3D sur des sites distribués

Les « makers » fabriquent la partie « serre-tête »




2. Collecte sur site par des navettes affrétées



3. Réception et décontamination dans un centre dédié à Paris

Le consortium 3D4Care se charge de l'ensemble de ces étapes dans un site dédié situé à Paris 18ème



4. Contrôle qualité et fabrication de la visière



5. Livraison aux soignants

